

23 Rue Casimir Perier à Paris, Sociétaire

Radiométallographies

1 à 6

- 6 positives sur verre
- 1/ Fond de piston en aluminium
- 2/ Fusée d'obus
- 3 Minerai dans une roche
- 4/ Eprouvette d'acier
- 5/ Fond de piston en acier
- 6/ Obus de 65 (réduction d'une métallographie)

ayant servi à la communication faite par l'auteur à la
séance du 17/6/1919

BSFP 1919 p. 238 et 239